



EJEMPLO DE VISTORIA

Modelo vistoria de reporte

** algumas palavras podem variar consoante o país.*

seu logotipo

Sua organização
Av. seu endereço 432
Rio de Janeiro, RJ
+55 21 25111143
info@suaorganizacao.com

Vistoria / Fim de obra

Data de criação
24/04/2015

Data de envio
27/04/2015



IMÓVEL

Referencia
REF34973

Tipo de imóvel
Apartamento

Andar
1

Endereço
Nossa Senhora 8372

Cidade
Rio de Janeiro

Estado
RJ

INTERVINIENTES

Rodrigo Arias (Inquilino)

CPF
562.102.006-70

Endereço
R. do Senado, 78

Cidade
Rio de Janeiro

Estado
RJ

Telefone
93597585

Email
rodrigoarias@inquilino.com

Agostinho Tolosa (Vistoriador)

CPF
24.136.133-2

Endereço
Palmeras 3344

Cidade
Rio de Janeiro

Estado
RJ

Email
atolosa@inspetor.com

Inventário

1. FRENTE

✓ 1.1. Vista geral

1.1.1



1.1.2



2. COZINHA

✗ 2.1. Vista geral


2.1.1



(cont.) 2. COZINHA


(cont.) 2. Vista geral

2.1.2



✓ 2.2. Mobiliário


2.2.1



Prateleiras com acabamentos metálicos e madeira. Pintado de branco.

✓ 2.3. Geladeira

2.3.1



Geladeira vintage. SMEO incluído.

4. SALA DE ESTAR

✓ 4.1. Vista geral

4.1.1



Paredes com painéis de madeira laqueada.

5. QUARTO PRINCIPAL

✓ 5.1. Vista geral

5.1.1



✗ 5.2. Banho


5.2.1



(cont.) 5. BALCÓN Principal

(cont.) 5.2 Asador

5.3.1



6. TERMOTANQUE

✗ 6.1. Llaves de agua

6.1.1



6.2.1



Pérdida de agua arreglada.

Resumo

Observações

Foi feita a vistoria de fim de obra, no seguinte reporte se entrega o estado de cada elemento.



Andrés Arias
Inquilino



Juan Carlos Tolosa
Vistoriador