



# EJEMPLO DE VISTORIA

Modelo vistoria de manutenção

*\* algumas palavras podem variar consoante o país.*

seu logotipo

Sua organização  
Av. seu endereço 432  
Rio de Janeiro, RJ  
+55 21 25111143  
info@suaorganizacao.com

## Vistoria / Manutenção

Data de criação  
24/04/2015

Data de envio  
27/04/2015



### 🏠 IMÓVEL

Referencia  
REF34973

Tipo de imóvel  
Apartamento

Andar  
1

Endereço  
Nossa Senhora 8372

Cidade  
Rio de Janeiro

Estado  
RJ

Proprietário  
João Fernandes

### 👤 INTERVINIENTES

#### Rodrigo Arias (Inquilino)

CPF  
562.102.006-70

Endereço  
R. do Senado, 78

Cidade  
Rio de Janeiro

Estado  
RJ

Telefone  
93597585

Email  
rodrigoarias@inquilino.com

#### Agostinho Tolosa (Encanador)

CPF  
24.136.133-2

Endereço  
Palmeras 3344

Cidade  
Rio de Janeiro

Estado  
RJ


Email  
atolosa@inspetor.com

# Inventario


## 1. GARAGEM

### ✓ 1.1. Tubos

#### 1.1.1



#### 1.1.2



## 2. BANHEIRO

### ✓ 2.1. Lavatorio

#### 2.1.1



### (cont.) 2. BANHEIRO

### (cont.) 2. Lavatorio

#### 2.1.2



### ✗ 2.2. Vaso

#### 2.2.1



Pode ser reparado, mas não ficaria seguro. O recomendável é trocar.

### ✓ 2.3. CHUVEIRO

#### 2.3.1




Nueva ducha instalada.

## 4. LAVANDERIA

### ✓ 4.1. Aquecedor

#### 4.1.1




Selado.

## Resumo

### Observações

Detalham-se os arranjos feitos na propriedade. O assunto do vaso do banheiro ainda fica pendente, este quebrado e se aconselha troca.



---

**Andrés Arias**  
Inquilino



**Juan Carlos Tolosa**  
Encanador